


# 加工液能为高效加工做点什么 What can coolant do for high efficiency machining?



# 提高加工效率是制造业永远的追求



加工效率:投入成本转化为价值产出的时间周期、及转化率。在人力成本越来越昂贵的今天,效率就是竞争力。



# 好的加工效率

- ☑ 最少的工序安排
- ☑ 最快的单件加工时间
- ☑ 最低的单件综合成本
- ☑ 最小的健康及环境代价



## 泡沫导致加工效率下降



工件:起动机电机轴

设备: 外圆磨床

材料: 20CrMo

砂轮:普通刚玉

供液压力: 3kg

浓度: 6%

过滤: 磁分离+重力纸过滤

滤纸精度: 20u

冷却液类型: 某国产磨削液

现象:泡沫易堆积,导致浮子开关频频动作,过滤纸消耗量大。为节省成本,关闭浮子自动开关,采用人工抬升。每天需做3~5次,每次耗时约4分钟。损失30~40件加工时间。



# 残留物导致加工效率下降



工件:汽车部件

设备: CNC

材料: 镁铝合金

加工: 铣削、钻孔、攻丝

供液压力: 4kg

冷却液类型: 某品牌切削液

浓度: 4%

稀释用水: 自来水

现象:使用1~2个月后,刀盘、卡具处逐渐聚有白色固体状物质聚集。刚开始能擦拭掉,积厚后无法轻易去除。影响了换刀、工件装夹,对加工、测量的效率均产生了干扰。



# 设备维护工作量增加导致加工效率下降



工件: 凸轮轴

设备: 数控凸轮轴磨床

材料:铸铁

加工: 凸轮、主轴颈精磨

供液压力: 3kg

冷却液类型:某合成磨削液

浓度: 6%

稀释用水: 自来水

过滤: 负压纸过滤

现象:磨削液溅到的舱内护板、多处台面在使用3个月后出现了生锈。保护措施为经常不定期地去锈后再喷防锈油来保护这些部位。该设备为节点工序,维护工作量的增加降低了其效率。



# 废品率居高导致加工效率下降



工件: 气门

设备:外能外圆磨床

材料: 40Cr淬火料

加工: 锥面磨

砂轮:普通刚玉,80粒度

供液压力: 1kg

现用磨削: 乳化液、半合成

浓度: 5%~20%

稀释用水: 自来水

过滤:无

现象:客户原来用机油+柴油的混合油,因车间油雾及国外订货方要求,想改为水性磨削液。试验过多种类型、多种浓度的水基磨削液,对光洁度0.4u要求的满足率最高时也只能达到82%,因而废品率较高,最终放弃。



# 刀具寿命低导致加工效率下降





工件:管接头对丝

材料: 普碳镀锌钢

设备: 套丝机

加工: 外螺纹切线切削

切削线速度: 13~16m/min

原用液: 硫化切削油

试验用液: 可稀释乳化液

稀释用水: 自来水

现象:水基液稀释后使用单价比油便宜30%,但由于板牙寿命低于用油,而板牙刃尖的修磨即需要经验又耗费时间,影响了加工效率,最终未被采用。



## 优化磨削特性的加工液导致加工效率提

升



生产线: 压缩机活塞磨削线

工件: 粉末冶金活塞

设备: 无芯磨床

加工: 无芯磨

供液压力: 3kg

冷却液类型: 半合成磨削液

浓度: 6%

过滤: 磁分离+重力纸过滤

现象:哪种液都能磨,但那种效率最高呢?这需要研究参与磨削行为的各要素。我们仔细研究了磨削工况后,用润湿性极好的半合成磨削液代替了原来的通用型半合成磨削液,显著延长了砂轮寿命,使得单件消耗极大降低。



## 优化切削特性的加工液导致加工效率提

升



生产线:发动机曲轴

工件: 锻钢

设备:加工中心改造

加工:油道孔枪钻

刀具: 高速钢单刃, 外排屑

供液压力: 10kg

原用液:切削油

现用液: Cimcool乳化液

浓度: 6%


现象:以前该客户也试过用水基切削液来做,但枪钻刀寿命偏低。后改用6cst的极压枪钻油。每100孔修磨,3000孔报废。水基切削液有无可能性做到呢?经研究该切削工况,我们认为:加工液的泡沫严重制约了润滑性的表现,导致切削阻力不稳定、刀具寿命下降。后来的实践证明了这一点,更换后成本下降显著。



## 减少工艺环节的加工液导致加工效率提

升





工件:冷轧卷板

材料: 普碳钢、合金钢

厚度: 0.2 ~ 0.6mm

设备: 往复式轧机

冷却液类型: 轧制乳化液

供液压力: 6kg

浓度: 6%

液温: 38℃

过滤: 磁分离+重力纸过滤

现象:成型卷在退火前还需要再开卷进清洗线清洗,原因是光亮退火后有残留。 更改轧制乳化液后,不清洗直接退火,洁净度满足要求,省却了清洗剂及动力、 人工的消耗,减少了工序环节,提高了效率。



## 匹配加工环境的加工液导致加工效率提

升





生产线: 铁路轴承大修线

工件:轴承内、外圈。GCr15

设备: 无芯磨床、内圆磨床

加工: 內圆磨、外圆无芯磨

供液压力: 3kg

冷却液类型: 半合成磨削液

浓度: 6%

过滤: 磁分离+重力纸过滤

现象: 机车车辆上拆下的轴承带有厚重的油污及污物。由于各种原因,大修线的前端没有设置清洗工序,带着油污的工件直接上磨削线,砂轮很快被糊住,导致磨不动或烧伤现象。选择适合该工况的磨削液成为延长砂轮修磨周期,提高生产效率的关键。



## 方便现场管理的加工液导致加工效率提升



生产线: 阀体、阀芯、齿条

零件: 汽车转向器

材料: 铝合金、合金钢等多种

设备: CNC、磨床

加工:切削、磨削等多种

冷却液: 乳化型通用切削、磨削液

浓度: 4%~6%

单机各自供液

现象:代替了过去在不同工序上使用的3个型号、不同浓度的切削液、磨削液。现场统一管理,建立了润滑站,从计划编制、采购、领料、现场管理方面都减少了工作量,并消除了以往因为经常加混而出现的泡沫、及加工失效问题。





展馆: E4

展位: D-207

#### Welcome!

新美科工业产品上海有限公司

上海市浦东新区高东工业区高翔路1028号

电话: 86 21 5848 6100

传真: 86 21 5848 6006

http://www.cimcoolapac.com

